



Energimærkning for følgende ejendom:

Adresse: Brennerpasset 15
 Postnr./by: 6000 Kolding
 BBR-nr.: 621-194038
 Energimærkning nr.: 100130375
 Gyldigt 5 år fra: 16-08-2009
 Energikonsulent: Ole Høi Sørensen
 Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: OHS-BygningsRådgivning



Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Mærkningen er lovpligtig og skal udføres af et certificeret firma eller en beskikket energikonsulent.

Beregnet varmeforbrug

- Udgift inkl. moms og afgifter: 10800 kr./år
- Forbrug: 14 MWh fjernvarme

Energimærket angiver varmeforbrug under standard betingelser for vejr, familiestørrelse, krav til rumtemperatur, forbrugsvaner m.m.

Mærket fortæller altså om bygningens kvalitet - ikke om måden den bruges på eller om vinteren var kold eller mild

Derfor kan det beregnede årsforbrug afvige fra det faktiske forbrug, som fremgår af el- og varme-regninger.

Læs mere i pjecen "Sådan beregnes varmeforbruget i boligens energimærke" på www.energitjenesten.dk.

Energimærke

Lavt forbrug



D

Højt forbrug

Kan det blive bedre?

Bygningen kan forbedres, så der bruges mindre energi. Det vil gøre det billigere at bo i huset og kan gøre det mere attraktivt ved salg.

Energikonsulenten foreslår forbedringerne nedenfor. Der kan være flere forslag på side 2.

Se mere om forslagene i afsnittet "Energikonsulentens bygningsgennemgang"

Forslag til forbedring	Årlig besparelse i energienheder	Årlig besparelse i kr.	Skønnet investering	Tilbagebetalingstid
5 Gamle pumpe i originale 1988 anlæg foreslås udskiftet med nye A- mærket selvregulerende pumpe.	302 kWh el	600 kr.	5000 kr.	8.3 år

Bemærk:

Forslagene bygger på det beregnede energiforbrug.

Forbruget er beregnet med standardbetingelser for vejr, familiestørrelse, krav til rumtemperatur, forbrugsvaner m.m.

Hvis man fx har en stor familie eller holder en særlig høj temperatur i huset, bruger man som regel mere energi end konsulenten har beregnet.

Jo højere det nuværende forbrug er, desto mere kan man spare med forslagene ovenfor.

Der kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi - fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme.

Eksempel på beregning af tilbagebetalingstid:

Investering = 100.000 kr. Besparelse = 20.000 kr. per år. Tilbagebetalingstid = 100/20 = 5 år.

Hvis flere forslag gennemføres, bliver den samlede besparelse ikke nødvendigvis summen af



Energimærkning nr.: 100130375
Gyldigt 5 år fra: 16-08-2009
Energikonsulent: Ole Høi Sørensen Firma: OHS-BygningsRådgivning

besparelserne ved de enkelte forslag. Det er fx ikke tilfældet hvis man både får en mere effektiv varmekilde og isolering.

Samlet besparelse - her og nu

Så meget udgør den samlede besparelse, hvis man gennemfører alle forslag nævnt ovenfor:

- Samlet besparelse på varme: 500 kr./år
- Samlet besparelse på el: 600 kr./år
- Samlet besparelse på vand: 0 kr./år
- Besparelser i alt: 1100 kr./år
- Investeringsbehov: 5000 kr.

Det er som regel en god forretning at gennemføre energiforbedringer. Og jo dyrere energi bliver, desto mere tjener man på forbedringerne.

Lavt energiforbrug kan også gøre en ejendom mere værd og lettere at sælge.

Foruden de økonomiske fordele giver energiforbedring ofte et lunere og mindre fugtigt hus med bedre indeklima.

Sidst men ikke mindst: Ved at energiforbedre begrænser man CO₂-udledningen og de klimaforandringer, som truer vores fælles fremtid og som allerede rammer de mest udsatte befolkninger.

Alle beløb er inklusive moms.

Hvis alle forslag gennemføres vil det forbedre husets energimærkning til karakteren: **D**

Til sammenligning:

For nyt byggeri er Bygningsreglementets minimumskrav i øjeblikket karakteren B. Hvis en bygning opnår karakteren A1 eller A2 betegnes den ifølge Bygningsreglementet som et lavenergihus.

Energiforbedring ved ombygning og reovering

Ved ombygning og reovering er det som regel særligt attraktivt at gennemføre energiforbedringer. Hvis man fx isolerer samtidigt med at man lægger nyt tag, kan energibesparelsen i nogle tilfælde betale både for isolering og det nye tag.

Og det er naturligvis praktisk at få gennemført energiforbedringer, når der alligevel er håndværkere i huset.

Det er desuden lovpligtigt at forbedre klimaskærm og installationer i forbindelse med større ombygninger. Læs mere i Bygningsreglementet (www.ebst.dk/br08.dk). Reglerne findes i kapitel 7.3 og 7.4.

Eksempler på energiforbedring som kan eller skal gennemføres i forbindelse med ombygning eller reovering:



Energimærkning nr.: 100130375
 Gyldigt 5 år fra: 16-08-2009
 Energikonsulent: Ole Høi Sørensen

Firma: OHS-BygningsRådgivning

Forslag til forbedring	Årlig besparelse i energienheder	Årlig besparelse i kr.
1 Efterisolering af vandret loft med 150 mm mineraluld.	1 MWh Fjernvarme	530 kr.
2 Alle originale vinduer og døre foreslåes udskiftet til nye elementer med lavenergiruder.	0.7 MWh Fjernvarme	410 kr.
3 Varmetør i gulv foreslåes efterisoleret med rørskåle Kun aktuelt ved evt gennemgribende renovering.	1.1 MWh Fjernvarme	610 kr.
4 montering af central styring af varmeanlæg for den enkelte bo enhed. Dag /nat sænkning.	0.8 MWh Fjernvarme	460 kr.

Energikonsulentens konklusion og kommentarer

Bygningen er i god energimæssig stand med flere nyere dele, bl. a. flere vinduer. Beregninger viser også at der ikke er mange direkte rentable forslag til forbedringer.

Nærværende Energimærke gælder for Andelsboligforeningen "Brennerpasset VEST" Brennerpasset nr 15

Brennerpasset nr 015 består af 1 stk beboelsesandel

Opvarmet areal er beregnet ud fra bygningstegninger.

Nærværende Mærke gælder for bygningen "Brennerpasset nr 015" med samlet areal for bygningen 96 m². Der er ingen fordeling i denne bygning.

Energikonsulentens bygningsgennemgang

Bygningsdele

- Tag og loft

Status: Gitterspærfag med betontagsten på lægter
 Ca 20 gdr. 2-sidet taghældning.
 loftrum uudnyttet
 Vandret loft
 200 mm mineraluld
 dampspærre
 forskalling
 Gipspladebeklædning.
 Konstruktion ifgl. tegning samt stikprøvevis besigtigelse af tagrum.

Forslag 1: Efterisolering af vandret loft med 150 mm mineraluld.
 Eksisterende 200 mm mineralulds lag rettes og der udlægges nyt 150 mm mineraluld kl.37 oven på det eksisterende.
 Eksisterende gangbro kan isoleres med f.eks gangbroplade- alternativ klodses der en ny gangbro op oven på den eksisterende og der den nye 150 mm isolering kan føres hen over



Energimærkning nr.: 100130375
Gyldigt 5 år fra: 16-08-2009
Energikonsulent: Ole Høj Sørensen

Firma: OHS-BygningsRådgivning

eksisterende gangbro.

- Ydervægge

Status: 29 cm hulmur
11 cm teglstensformur
100 mm mineraluld
75 mm gasbeton bagmur
indv spartlet/tapetseret.
Konstruktion ifgl. tegning samt stikprøve boring i mur i nr 5.

- Vinduer, døre, ovenlys mv.

Status: Pre-fabrikerede trævinduer og dørelementer, med termoruder.
Mod syd enkelte nyere træ vindues o dør elementer med energiruder.

Forslag 2: Alle originale vinduer og døre foreslåes udskiftet til nye elementer med lavenergiruder.

- Gulve og terrændæk

Status: Betongulve med væg til vægtæpper/ parketbelægning
klinkebelægning bryggers/ køkken og baderum.

Konstruktion ifgl. tegning.

Ventilation

- Ventilation

Status: Naturlig ventilation
Mekanisk i køkken samt i bad

Varme

- Varmeanlæg

Status: Fjernvarme.
Varmevexler Type REDAN 2VX-1 årg 1988.
Med indbygget 100 l varmvandbeholder.

- Varmt vand

Status: VVB 100 liter indbygget i REDAN veksler.

- Fordelingssystem

Status: Centralvarmeanlæg
Vandbåret system med rør ført i gulve frem til væghængte radiatorer.

Forslag 3: Varmerør i gulv foreslåes efterisoleret med rørskåle således der er 30 mm isolering omkr rørene



Energimærkning nr.: 100130375
Gyldigt 5 år fra: 16-08-2009
Energikonsulent: Ole Høi Sørensen

Firma: OHS-BygningsRådgivning

i gulvet.
Dette er dog kun rentabelt hvis gulvene af anden årsag skal bryde op.

- Armaturer

Status: Armaturer ved tapstederne Bryggers, Køkken samt Håndvask i Bad er én-håndsbetjente blandere.
Armatur ved bruser er termostatblander.

- Automatik

Status: Termostatventiler på alle radiatorer.

Forslag 4: montering af central styring af varnmeanlæg for den enkelte bo enhed. Dag /nat sænkning.

- Pumper varme

Forslag 5: Gamle pumper i originale 1988 anlæg, foreslåes udskiftet med nye A- mærkede pumper.

Vand

- Vand

Status: 1 stl gulvstående porcelæns WC med dobbelt skyllefunktion 3/6 liter (Lavt forbrug)

Bygningsbeskrivelse

- Opførelsesår: 1988
- År for væsentlig renovering:
- Varme: Fjernvarme (MWh)
- Supplerende opvarmning: Ingen
- Boligareal i følge BBR: 96 m²
- Erhvervsareal ifølge BBR: 0 m²
- Opvarmet areal: 96 m²
- Anvendelse ifølge BBR: 120 | Enfamiliehus
- Kommentar til BBR-oplysninger:

Nærværende mærke ælder for Ejendomens bygning nr 15.



Energimærkning nr.: 100130375
Gyldigt 5 år fra: 16-08-2009
Energikonsulent: Ole Høi Sørensen

Firma: OHS-BygningsRådgivning

Energipriser

- Anvendt energipris inkl. afgifter:

Varme: 556.25 kr./MWh
Fast afgift på varme: 2687 kr./år
El: 2 kr./kWh
Vand: 35 kr./m³



Energimærkning nr.: 100130375
Gyldigt 5 år fra: 16-08-2009
Energikonsulent: Ole Høj Sørensen Firma: OHS-BygningsRådgivning

Hvad er energimærkning?

Formålet med energimærkningen er at fremme energibesparelser og synliggøre mulighederne for at spare energi til gavn for privatøkonomien, miljøet og samfundet.

Ved salg eller udlejning skal sælger eller udlejer fremlægge en energimærkning, der ikke må være over 5 år gammel. Reglerne gælder også ved salg af andelsboliger.

Energimærkning foretages af et certificeret firma eller en beskikket konsulent. Ordningen administreres af Fællessekretariatet for Eftersyns- og Mærkningsordningerne (FEM-sekretariatet, www.femsek.dk) på vegne af Energistyrelsen.



Yderligere oplysninger

Forbehold for priser

Energimærkets besparelsesforslag er baseret på energikonsulentens erfaring og vurdering. Før energispareforslagene iværksættes, bør der altid indhentes tilbud fra flere leverandører og foretages en faglig vurdering af løsningerne og produktvalg. Desuden bør det undersøges, om der kræves en myndighedsgodkendelse.

Klagemulighed

Såfremt ejer eller køber formoder, at der er fejl/mangler i energimærkningen, skal man i første omgang rette henvendelse til den konsulent, som har udarbejdet energimærkningen. Hvis dette ikke fører til en afklaring, kan man sende en skriftlig klage til Energistyrelsen. Klager vedrørende energimærkninger kan indbringes af ejere af ejendomme, ejerlejligheder og andelslejligheder herunder ejerforeninger og andelsforeninger samt købere af ejendomme, ejerlejligheder og andelslejligheder.

Læs mere
www.spareenergi.dk

Energikonsulent

Energikonsulent:	Ole Høj Sørensen	Firma:	OHS-BygningsRådgivning
Adresse:	P.B.Lundsvej 8A 8660 Skanderborg	Telefon:	22 44 32 46
E-mail:	ole.hoi@mail.dk	Dato for bygningsgennemgang:	10-07-2009

Energikonsulent nr.: 101985

Se evt. www.femsek.dk for opdateret kontaktinformation om energikonsulenten.