



## Energimærkning for følgende ejendom:

<b>Adresse:</b>	Eggersvej 38	
<b>Postnr./by:</b>	2920 Charlottenlund	
<b>BBR-nr.:</b>	157-043668-001	
<b>Energimærkning nr.:</b>	100267907	
<b>Gyldigt 7 år fra:</b>	14-05-2012	
<b>Energikonsulent:</b>	Michael Jensen	
<b>Programversion:</b>	Energy08, Be06 version 4	<b>Firma:</b> Michael Jensen

Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Mærkningen er lovpligtig og skal udføres af et certificeret firma eller en beskikket energikonsulent.

Beregnet varmeforbrug	Energimærke
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Udgift inkl. moms og afgifter:</b> 29.115 kr./år</li> <li>• <b>Forbrug:</b> 3.529,1 m<sup>3</sup> naturgas</li> </ul>	<p><b>Lavt forbrug</b></p> <p><b>Højt forbrug</b></p>
<p>Energimærket angiver varmeforbrug under standard-betingelser for vejr, familiestørrelse, krav til rumtemperatur, forbrugsvaner m.m. Mærket fortæller altså om bygningens kvalitet - ikke om måden den bruges på eller om vinteren var kold eller mild.</p> <p>Derfor kan det beregnede årsforbrug afvige fra det faktiske forbrug, som det fremgår af el- og varme-regninger.</p> <p>Læs mere i pjecen "Sådan beregnes varmeforbruget i boligens energimærke" på <a href="http://www.energitjenesten.dk">www.energitjenesten.dk</a>.</p>	

## Kan det blive bedre?

Bygningen kan forbedres, så der bruges mindre energi. Det vil gøre det billigere at bo i huset og kan gøre det mere attraktivt ved salg.

Energikonsulenten foreslår forbedringerne nedenfor. Der kan være flere forslag på side 2. Se mere om forslagene i afsnittet "Energikonsulentens bygningsgennemgang".

Forslag til forbedring	Årlig besparelse i energienheder	Årlig besparelse i kr. inkl. moms	Skønnet investering inkl. moms	Tilbagebetalingstid
1 Isolering af gulv mod kælderen.	73 kWh el 977,3 m <sup>3</sup> naturgas	8.300 kr.	70.000 kr.	8,5 år
2 Isolering af tilslutningsrør til varmtvandsbeholderen med 50 mm.	5 kWh el 111,8 m <sup>3</sup> naturgas	1.000 kr.	2.500 kr.	2,7 år
3 Montering af ny automatisk ladekredspumpe på tilslutningsrør til varmtvandsbeholderen.	449 kWh el	900 kr.	4.500 kr.	5,0 år
4 Isolering af yderdør samt eftergang af tætningslister mm.	4 kWh el 52,7 m <sup>3</sup> naturgas	500 kr.	5.000 kr.	11,3 år



**Energimærkning nr.:** 100267907  
**Gyldigt 7 år fra:** 14-05-2012  
**Energikonsulent:** Michael Jensen  
**Programversion:** Energy08, Be06 version 4

**Firma:** Michael Jensen

Forslag til forbedring	Årlig besparelse i energienheder	Årlig besparelse i kr. inkl. moms	Skønnet investering inkl. moms	Tilbagebetalingstid
5 Udskiftning af kedel til kondenserende kedel (Energimærke A)	135 kWh el 746,4 m <sup>3</sup> naturgas	6.500 kr.	75.000 kr.	11,7 år
6 Montering af forsatsruder af energiglas på facadeparti og glasdøre med 1 lag glas samt eftergang af tætningslister mm.	8 kWh el 139,1 m <sup>3</sup> naturgas	1.200 kr.	15.000 kr.	12,9 år
7 Efterisolering af varmtvandsrør med op til 50 mm.	2 kWh el 38,2 m <sup>3</sup> naturgas	400 kr.	3.000 kr.	9,4 år

### Bemærk:

Forslagene bygger på det beregnede energiforbrug.

Forbruget er beregnet med standard-betingelser for vejr, familiestørrelse, krav til rumtemperatur, forbrugsvaner m.m.

Hvis man fx har en stor familie eller holder en særlig høj temperatur i huset, bruger man som regel mere energi end konsulenten har beregnet.

Jo højere det nuværende forbrug er, desto mere kan man spare med forslagene ovenfor.

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi – fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme.

Konsulenten har skønnet den nødvendige investering til hvert forslag. Det vil sige udgifter til materialer og håndværkere samt, hvis det er skønnet nødvendigt, arkitekt/ingeniør, byggeplads og andre følgeomkostninger.

*Eksempel på beregning af tilbagebetalingstid:*

Investering = 100.000 kr. Besparelse = 20.000 kr per år. Tilbagebetalingstid = 100/20 = 5 år.

Hvis flere forslag gennemføres, bliver den samlede besparelse ikke nødvendigvis summen af besparelserne ved de enkelte forslag. Det er fx ikke tilfældet hvis man både får en mere effektiv varmekilde og bedre isolering.



**Energimærkning nr.:** 100267907  
**Gyldigt 7 år fra:** 14-05-2012  
**Energikonsulent:** Michael jensen  
**Programversion:** Energy08, Be06 version 4



**Firma:** Michael Jensen

## Samlet besparelse – her og nu

Så meget udgør den samlede besparelse, hvis man gennemfører alle forslag nævnt ovenfor:

• <b>Samlet besparelse på varme</b>	15.960	kr./år
• <b>Samlet besparelse på el til andet end opvarmning</b>	1.476	kr./år
• <b>Samlet besparelse på vand</b>	0	kr./år
• <b>Besparelser i alt</b>	17.436	kr./år
• <b>Investeringsbehov</b>	175.000	kr. inkl. moms

Det er som regel en god forretning at gennemføre energiforbedringer.

Og jo dyrere energi bliver, desto mere tjener man på forbedringerne.

Lavt energiforbrug kan også gøre en ejendom mere værd og lettere at sælge.

Foruden de økonomiske fordele giver energiforbedring ofte et lunere og mindre fugtigt hus med bedre indeklima.

Sidst, men ikke mindst: Ved at energiforbedre begrænser man CO<sub>2</sub>-udledningen og de klimaforandringer, som truer vores fælles fremtid og som allerede rammer de mest udsatte befolkninger.

Hvis alle forslag gennemføres vil det forbedre husets energimærkning til karakteren: **C**

Til sammenligning:

For nyt byggeri er Bygningsreglementets minimumskrav i øjeblikket karakteren B.

Hvis en bygning opnår karakteren A1 eller A2 betegnes den ifølge Bygningsreglementet som et lavenergihus

## Energiforbedring ved ombygning og renovering

Ved ombygning og renovering er det som regel særligt attraktivt at gennemføre energiforbedringer.

Hvis man fx isolerer samtidig med at man lægger nyt tag, kan energibesparelsen i nogle tilfælde betale både for isolering og det nye tag.

Og det er naturligvis praktisk at få gennemført energiforbedringer, når der alligevel er håndværkere i huset.

Det er desuden lovpligtigt at forbedre klimaskærm og installationer i forbindelse med større ombygninger.

Læs mere i Bygningsreglementet ([www.ebst.dk/br08.dk](http://www.ebst.dk/br08.dk)). Reglerne findes i kapitel 7.3 og 7.4.

Eksempler på energiforbedring som kan gennemføres i forbindelse med ombygning eller renovering:



**Energimærkning nr.:** 100267907  
**Gyldigt 7 år fra:** 14-05-2012  
**Energikonsulent:** Michael Jensen  
**Programversion:** Energy08, Be06 version 4



**Firma:** Michael Jensen

<b>Forslag til forbedring</b>	<b>Årlig besparelse i energienheder</b>	<b>Årlig besparelse i kr. inkl. moms</b>
8 Efterisolering af skråvægge med 150 mm i forbindelse med renovering.	17 kWh el 247,3 m <sup>3</sup> naturgas	2.100 kr.
9 Udskiftning af 1 lag almindelig glas i forsatsrammer til energiruder	9 kWh el 141,8 m <sup>3</sup> naturgas	1.200 kr.
10 Efterisolering af kviste med 150 mm. i forbindelse med renovering af tagetage eller udskiftning af taget.	2 kWh el 26,4 m <sup>3</sup> naturgas	300 kr.
11 Udskiftning af termoruder i vinduer til lavenergiruder med U-værdi mindre end 1,1.	6 kWh el 109,1 m <sup>3</sup> naturgas	1.000 kr.
12 Efterisolering af loft mod uopvarmet tagrum med 150 mm.	4 kWh el 60,9 m <sup>3</sup> naturgas	600 kr.
13 Efterisolering af varmerør i kælderen med 30 mm.	3 kWh el 50,9 m <sup>3</sup> naturgas	500 kr.

## Energikonsulentens konklusion og kommentarer

Bygningen, energimærket omfatter, er i BBR registreret som parcelhus og er opført i 1932.

Bygningens placering på energimærkeskalaen er erfaringsmæssigt god for bygninger af denne type og alder.

Konstruktioner og isoleringsforhold er generelt forbedret gennem efterisolering og renovering og ligger over standarden for bygningens alder.

Det er dog muligt at forbedre bygningens energiforbrug gennem rentable energibesparende foranstaltninger vedr. klimaskærmen og de tekniske installationer.

Det skal i forbindelse med en evt. renovering, om- eller tilbygning påpeges, at når man påbegynder arbejder, anbefales det at fremtidssikre sin investering. Ved f.eks. efterisolering, betyder dette, at man bør efterisolere til lavenergyniveau efter gældende bygningsreglement og ikke blot isolere iht. minimumsanbefalingerne.

Lavenergiloøsninger giver den bedste økonomi på længere sigt og fremmer bygningens værdi, hvad enten det omfatter vinduesudskiftning, efterisolering mv.

I forbindelse med renovering kan vore konsulenter og rådgivere vejlede og hjælpe med at danne et godt og fornuftigt overblik over energibesparende foranstaltninger, samt udarbejde et defineret projekt for tiltagene og ligeledes beregne omfanget af eventuelle tilskudsudgifter der, i flere kommuner, tilbydes på en række energibesparende foranstaltninger.

Det faktiske forbrug er ikke fremskaffet.



**Energimærkning nr.:** 100267907  
**Gyldigt 7 år fra:** 14-05-2012  
**Energikonsulent:** Michael Jensen  
**Programversion:** Energy08, Be06 version 4

**Firma:** Michael Jensen

Det beregnede forbrug er på 3.529,1 m<sup>3</sup> naturgas.

Der gøres opmærksom på, at det beregnede forbrug er ud fra bl.a. erfaringstal m.m., hvorfor der må påregnes et vist udsving, ligesom vaner, brugere m.m. vil påvirke det konkrete varmeforbrug.

Nærværende energimærke og energiplan er udført jf. vejledning, udarbejdet af energistyrelsen.

I besparelsesforslagene er oplysninger om omkostninger indhentet ved hjælp af V & S prisbøger, skøn og erfaringstal. Bemærk, at besparelser er beregnet i forhold til det beregnede forbrug.

Til udførelsen af energimærket har følgende dokumenter været til rådighed:  
Plan, snit og facadetegninger dateret oktober 1932.

Registreringen er foretaget uden destruktive indgreb, ved hjælp af fotografering og opmåling, i og på bygning og tegningsmateriale til beregning af arealer.

## Energikonsulentens bygningsgennemgang

### Bygningsdele

- **Loft og tag**

Status: Loft mod uopvarmet tagrum er isoleret med ca. 200 mm jr. registrering via loftlem.

Skunke og skråvægge i tagetagen er isoleret med ca. 100-200 mm jf. registrering via skunk og loftlem.

Kviste skønnes isoleret med ca. 50 - 100 mm jf. udførelsestidspunkter.

Forslag 8: Efterisolering af skråvægge og skunke med 150 mm i forbindelse med renovering af tagetage eller udskiftning af taget.

Forslag 10: Efterisolering af kviste med 150 mm. i forbindelse med renovering af tagetage eller udskiftning af taget.

Det bør forinden arbejdet igangsættes undersøges om den eksisterende konstruktion er tilstrækkelig tæt.

Forslag 12: Efterisolering af loft mod uopvarmet tagrum med 150 mm. Inden efterisolering af loft igangsættes skal det undersøges nærmere om de eksisterende konstruktioner er tilstrækkelig tætte.

- **Ydervægge**

Status: Ydervægge er udført af tegl med hulmur som er isoleret med granulat jf. registrering.



**Energimærkning nr.:** 100267907  
**Gyldigt 7 år fra:** 14-05-2012  
**Energikonsulent:** Michael Jensen  
**Programversion:** Energy08, Be06 version 4

**Firma:** Michael Jensen

## • Vinduer, døre og ovenlys

Status: Vinduer og udvendige døre med glas er dels monteret med 1 lag glas, 1 lag glas med forsatsruder samt termoruder.

Forslag 4: Isolering af yderdør samt eftergang af tætningslister mm.

Forslag 6: Montering af forsatsruder af energiglas på facadeparti og glasdøre med 1 lag glas samt eftergang af tætningslister mm.

Forslag 9: Udskiftning af 1 lag almindelig glas i forsatsrammer til energiruder med U-værdi mindre end 1,1.

Forslag 11: Udskiftning af termoruder i vinduer til lavenergiruder med U-værdi mindre end 1,1. Energiruderne skal være med varm kant.

Ved evt. udskiftning af punkterede eller ødelagte ruder bør anvendes energiruder med U-værdi mindre end 1,1.

Ved udskiftning af hele vinduet, bør anvendes de mest energieffektive vinduer, for derved at fremtidssikre sin investering.

Udgiften til den energiforbedrende foranstaltning skal ses som forskellen mellem et standard vindue med 2 lags energiruder og et energieffektivt.

## • Gulve og terrændæk

Status: Gulv mod kælderen / krybekælder består af bjælkelag dels uden isolering dels med 100 mm isolering, ved krybekælderen jf. registrering.

Forslag 1: Isolering på underside af etageadskillelse mod kælderen med 150 mm.

Eventuel ændring af de tekniske installationer er ikke medregnet i investeringen.

Denne løsning vil medføre en kold kælder og der kan i visse tilfælde opstå fugtproblemer.

Der skal sikres tilstrækkelig ventilation i kælderen.

## • Kælder

Status: Kælderen regnes som uopvarmet jf. Energistyrelsens vejledning.

## Ventilation

### • Ventilation

Status: Huset er naturligt ventileret og regnes normal tæt jf. Energistyrelsens vejledning.



**Energimærkning nr.:** 100267907  
**Gyldigt 7 år fra:** 14-05-2012  
**Energikonsulent:** Michael Jensen  
**Programversion:** Energy08, Be06 version 4



**Firma:** Michael Jensen

## Varme

### • Varmeanlæg

Status: Huset forsynes og opvarmes med naturgas via en tasso T5 solokedel fra 1994 og en Weishaupt gasbrænder fra 1993

Forslag 5: Den ældre gaskedel udskiftes til ny kondenserende solo gaskedel.

I henhold til bygningsreglementet stilles der krav til virkningsgrad ved udskiftning af gaskedel. Dette betyder at der ikke længere må installeres traditionelle kedler, som i modsætning til kondenserende kedler ikke udnytter kondensationsvarmen i forbrændingsprodukterne.

Der opnås derved også den største besparelse, men ikke nødvendigvis den bedste rentabilitet, da kondenserende kedler er noget dyrere.

### • Varmt vand

Status: Varmt brugsvand produceres i 160 l præisoleret Metro vandvarmer fra 1992 jf. registrering.

På varmtvandsanlægget er monteret en Grundfos cirkulationspumpe type UP 15 - 14B med en effekt på 25 W. jf. registrering.

På tilslutningsrør til varmtvandsbeholderen er monteret en ældre Grundfos cirkulationspumpe type UPS 25 - 40 med en effekt på 75 W jf. registrering.

Varmtvandsrør er udført af stål og plast (PEX ) og isoleret med 15 - 20 mm. Tilslutningsrør til varmtvandsbeholderen er udført af stål og er uden isolering jf. registrering. jf. registrering.

Forslag 2: Isolering af tilslutningsrør til varmtvandsbeholderen med 50 mm.

Forslag 3: Montering af ny automatisk ladekredspumpe på tilslutningsrør til varmtvandsbeholderen.

Forslag 7: Efterisolering af varmtvandsrør med op til 50 mm.

### • Fordelingssystem

Status: Opvarmning af huset sker via radiatorer i et 2. strengs centralvarmeanlæg. Varmerør i kælderen er udført af stål som er isoleret med ca. 15 - 20 mm. jf. registrering. På varmeanlægget er monteret en automatisk Grundfos cirkulationspumpe type UPE 25-45-180 med en maks effekt på 100 W. jf. registrering.

Forslag 13: Efterisolering af varmerør i kælderen med 30 mm.



**Energimærkning nr.:** 100267907  
**Gyldigt 7 år fra:** 14-05-2012  
**Energikonsulent:** Michael Jensen  
**Programversion:** Energy08, Be06 version 4

**Firma:** Michael Jensen

- **Automatik**

Status: Ud over termostatventiler på alle radiatorerne er der Danfos automatik type ECL 9250, der regulerer temperaturen i centralvarmeanlægget efter udeforhold.

## Vedvarende energi

- **Solvarme**

Status: Der findes ikke anlæg for udnyttelse af vedvarende energi som solfanger, solceller eller varmepumpe.

Det vurderes pt. ikke rentabelt at etablere et vedvarende energianlæg, så som solceller, idet der ikke skønnes velegnede placeringer muligheder.

Man bør dog overveje investeringen set i forhold til klima, miljø og CO2 udledning.

## EI

- **Andre elinstallationer**

Status: EI-forbrug til belysning og hårde hvidevarer indgår ikke i denne beregning jf. vejledningen. Det antages dog, at en del af dette kommer bygningen til gode som "gratis varme".

Det anbefales, at slukke lyset og el-forbrugende udstyr i de rum, der ikke benyttes. Til elforbrugende udstyr kan det med fordel betale sig at montere en elspareskinne, så alle apparater slukkes med et klik og standby funktion undgås.

Belysning er en af de nemmeste måder at reducere strømforbruget og CO2-udslip på.

Det anbefales at der ved udskiftning af pærer anvendes A-pærer (energispærepærer). Sammenlignet med en glødepære, lever en A-pære op til 15 gange så lang tid og den giver 4 gange så meget lys pr. watt. Derudover går langt størstedelen af den energi, glødepæren bruger, til varme og ikke til lys, hvilket resulterer i et unødvendigt højt udslip af CO2.

Alternativt kan der udskiftes til LED (lysdiode) belysning, der har en væsentlig længere levetid end traditionelle pærer. Derudover er LED mere energieffektivt. Det anbefales at finde en belysningsløsning der passer til det individuelle behov i boligen, for mere information: [www.elsparefonden.dk](http://www.elsparefonden.dk) / [www.eltjenesten.dk](http://www.eltjenesten.dk)



**Energimærkning nr.:** 100267907  
**Gyldigt 7 år fra:** 14-05-2012  
**Energikonsulent:** Michael jensen  
**Programversion:** Energy08, Be06 version 4

**Firma:** Michael Jensen

## Vand

- **Toiletter**

Status: Toiletter er med vandbesparende 2 skylsfunktion jf. registrering.

Det anbefales at kontrollere vandforbruget løbende ved regelmæssig aflæsning af vandmålere. Evt. dryppende armaturer og løbende cisterner bør repareres hurtigst muligt.

Erfaringer viser, at et utæt toilet der løber, selv så det er svært at se, årligt spilder en mængde vand, der prismæssigt svarer til udgifterne til et nyt toilet med 2 skyls- og sparefunktion. Udgifterne ved at skifte et utæt toilet er dermed hurtigt tjent hjem igen. For mere information: [www.sparvand.dk](http://www.sparvand.dk).

- **Armaturer**

Status: Armaturer uden sparefunktion bør enten udskiftes eller gøres vandbesparende, idet disse tiltag stort set altid viser sig rentable afhængigt af forbrug og produktkrav. I praksis skal brusehoveder udskiftes til vandsparebruser og håndvaskarmaturer udskiftes til armaturer med vandsparefunktion, eller der skal monteres vandspareindsatser herpå.

Armaturer med vandsparefunktion viser i henhold til Energistyrelsens beregningsregler en besparelse på ca. 25 % for håndvaske og ca. 45 % for brusere.

Endvidere bør det bemærkes, at erfaringstal viser, at ældre 2 grebs armaturer bruger omkring 20 % mere vand end 1 grebs armaturer, og der altså her vil være mulighed for at opnå en yderligere besparelse.

Reduktion i det daglige vandforbrug er en af de nemmeste måder, hvorved man kan reducere miljøbelastning og spare penge. Dels gennem reducerede vand- og afløbsafgifter, men også via reduktion i varmekonsum, idet vandspareere også bevirker en mindre opvarmning af varmt vand.

## Oplyst varmekonsum

- **Udgifter inkl. moms og afgifter:**
- **Forbrug:**
- **Aflæst periode:**

**Kommentar:**



**Energimærkning nr.:** 100267907  
**Gyldigt 7 år fra:** 14-05-2012  
**Energikonsulent:** Michael jensen  
**Programversion:** Energy08, Be06 version 4

**Firma:** Michael Jensen

## Bygningsbeskrivelse

- **Opførelsesår:** 1932
- **År for væsentlig renovering:**
- **Varme:** Kedel, Naturgas
- **Supplerende opvarmning:** Ingen
- **Boligareal ifølge BBR:** 268 m<sup>2</sup>
- **Erhvervsareal ifølge BBR:** 0 m<sup>2</sup>
- **Opvarmet areal:** 268 m<sup>2</sup>
- **Anvendelse ifølge BBR:** Parcelhus
- **Kommentar til BBR-oplysninger:**

## Energipriser

- **Anvendt energipris inkl. moms og afgifter:**

Naturgas:	8,25 kr. pr. m <sup>3</sup>
El:	2,00 kr. pr. kWh
Fast afgift:	0,00 kr. pr. år



**Energimærkning nr.:** 100267907  
**Gyldigt 7 år fra:** 14-05-2012  
**Energikonsulent:** Michael Jensen  
**Programversion:** Energy08, Be06 version 4

**Firma:** Michael Jensen

## Hvad er energimærkning?

Formålet med energimærkningen er at fremme energibesparelser og synliggøre mulighederne for at spare energi til gavn for privatøkonomien, miljøet og samfundet.

Ved salg eller udlejning af lejligheder skal sælger eller udlejer fremlægge en gyldig energimærkning. Gyldigheden af mærkningen er 10 år hvis summen af energibesparelser med tilbagebetalingstid under 10 år er mindre end 5% af energiforbruget. Hvis summen af disse energibesparelser er mere end 5% er gyldigheden 7 år. Reglerne gælder også ved salg af andelsboliger. Bygninger, som er større end 1000 m<sup>2</sup>, skal altid have et gyldigt energimærkning. Det vil sige at mærkningen skal gentages inden gyldigheden af den tidligere mærkning udløber.

Energimærkningen gennemføres af beskikkede energikonsulenter eller certificerede energimærkningsfirmaer. Energistyrelsen overvåger ordningen og udtager energimærkninger til kontrol. Den daglige administration af ordningen varetages af Sekretariatet for Energieffektive bygninger (SEEB), på vegne af Energistyrelsen.



## Yderligere oplysninger

### Forbehold for priser

Energimærkets besparelsesforslag er baseret på energikonsulentens erfaring og vurdering. Før energispareforslagene iværksættes, bør der altid indhentes konkrete tilbud fra flere leverandører og foretages en faglig konkret vurdering af løsninger og produktvalg. Desuden bør det undersøges, om der kræves en myndighedsgodkendelse.

### Klagemulighed

Du kan som ejer eller køber af ejendommen klage over faglige og kvalitetsmæssige forhold vedrørende energimærkningen. Klagen skal i første omgang rettes til det certificerede energimærkningsfirma, der har udarbejdet mærkningen, senest 1 år efter energimærkningsrapportens dato. Hvis bygningen efter indberetningen af energimærkningsrapporten har fået ny ejer, skal klagen være modtaget i det certificerede firma senest 1 år efter den overtagelsesdag, som er aftalt mellem sælger og køber, dog senest 6 år efter energimærkningsrapportens datering. Klagen skal indgives på et skema, som er udarbejdet af Energistyrelsen. Dette skema finder du på [www.seeb.dk](http://www.seeb.dk). Det certificerede energimærkningsfirma behandler klagen og meddeler skriftligt sin afgørelse af klagen til dig som klager. Det certificerede energimærkningsfirmas afgørelse af en klage kan herefter påklages til Energistyrelsen. Dette skal ske inden 4 uger efter modtagelsen af det certificerede energimærkningsfirmas afgørelse af sagen.

Klagen kan i alle tilfælde indbringes af bygningens ejer, herunder i givet fald en ejerforening, en andelsforening, anpartsforening eller et boligselskab, ejere af ejerlejligheder, andelshavere, anpartshavere og aktionærer i et boligselskab, samt købere eller erhververe af energimærkede bygninger eller lejligheder.

Reglerne fremgår af §§ 41 og 42 i bekendtgørelse nr. 61 af 27. januar 2011.



**Energimærkning nr.:** 100267907  
**Gyldigt 7 år fra:** 14-05-2012  
**Energikonsulent:** Michael jensen  
**Programversion:** Energy08, Be06 version 4

**Firma:** Michael Jensen

Energistyrelsens adresse er:

Energistyrelsen  
Amaliegade 44  
1256 København K  
E-mail: [ens@ens.dk](mailto:ens@ens.dk)

Yderligere oplysninger kan fås på [www.mærkdinbygning.dk](http://www.mærkdinbygning.dk)

## Læs mere

[www.spareenergi.dk](http://www.spareenergi.dk)

## Energikonsulent

<b>Energikonsulent:</b>	Michael jensen	<b>Firma:</b>	Michael Jensen
<b>Adresse:</b>	Skibbroen 26 2450 København sv.	<b>Telefon:</b>	20150642
<b>E-mail:</b>	<a href="mailto:info@godtbyggeri.com">info@godtbyggeri.com</a>	<b>Dato for bygnings- gennemgang:</b>	09-05-2012

**Energikonsulent nr.:** 252022

Se evt. [www.mærkdinbygning.dk](http://www.mærkdinbygning.dk) for opdateret kontaktinformation om energikonsulenten.