



Energimærkning nr.: 100145890
Gyldigt 10 år fra: 06-01-2010
Energikonsulent: Jan Chrillesen

Firma: Consult-88 ApS

det øvrige hus er der vandbåret gulvvarme. Gulvene er isolerede med 300 mm polystyrenskumplader.

Ventilation

- Ventilation

Status: Huset ventileres af en Nilan krydsvarmeveksler, hvor varme fra afkast veksles til indtagsluften.

Varme

- Varmeanlæg

Status: Hovedvarmekilden er elvarme. Huset opvarmes af en Danfoss varmepumpe DHP-H 5,3 kW med jordvarmekreds (284 meter slange). COP angiver Danfoss til 4.04.
Som supplerende varmekilde er der en brændeovn.

- Varmt vand

Status: Varmt vand produceres via varmepumpen til en 180 liters varmtvandsbeholder.

- Armaturer

Status: Vandarmaturerne er lavtforbrugende.

- Automatik

Status: Varmeanlægget er termostatreguleret.

El

- Hårde hvidevarer

Status: Alle hårde hvidevarer er under 5 år gamle og i energiklasse A.

Vand

- Vand

Status: Toiletet er lavtforbrugende med stort/ lille skyl.

Bygningsbeskrivelse

- Opførelsesår: 2010

- År for væsentlig reovering:

- Varme: Elvarme (kWh)



Energimærkning nr.: 100145890
Gyldigt 10 år fra: 06-01-2010
Energikonsulent: Jan Chrillesen

Firma: Consult-88 ApS



- Supplerende opvarmning: Brænde (Skr.)
- Boligareal i følge BBR: 113 m²
- Erhvervsareal ifølge BBR: 0 m²
- Opvarmet areal: 113 m²
- Anvendelse ifølge BBR: 510 | Sommerhus
- Kommentar til BBR-oplysninger:



Energimærkning nr.: 100145890
Gyldigt 10 år fra: 06-01-2010
Energikonsulent: Jan Chrillesen

Firma: Consult-88 ApS



Hvad er energimærkning?

Formålet med energimærkning er at fremme energibesparelser og synliggøre muligheder for at spare energi, til gavn for privatøkonomien, miljøet og samfundet.

Ved salg eller udlejning af et sommerhus skal sælger eller udlejer fremlægge en energimærkning. Reglen gælder dog ikke udlejning i en periode på 4 uger eller kortere.

Energimærkning af et sommerhus er gyldig i 10 år, hvis etagearealet er 120 m² eller mindre. For større sommerhuse er mærkningen kun gyldig i 5 år.

Energimærkning foretages af et certificeret firma eller en beskikket konsulent.

Ordningen administreres af Fællessekretariatet for Eftersyns- og Mærkningsordningerne (FEM-sekretariatet, www.femsek.dk) på vegne af Energistyrelsen.



Yderligere oplysninger

Klagemulighed

Såfremt ejer eller køber formoder, at der er fejl/mangler i energimærkningen, skal man i første omgang rette henvendelse til den konsulent, som har udarbejdet energimærkningen. Hvis dette ikke fører til en afklaring, kan man sende en skriftlig klage til Energistyrelsen. Klager vedrørende energimærkninger kan indbringes af ejere af ejendomme, ejerlejligheder og andelslejligheder herunder ejerforeninger og andelsforeninger samt købere af ejendomme, ejerlejligheder og andelslejligheder.

Læs mere
www.spareenergi.dk

Energikonsulent

Energikonsulent: Jan Chrillesen
Adresse: Lbovej 6 3450 Allerød
E-mail: post@consult-88.dk

Firma: Consult-88 ApS
Telefon: 48 14 18 25
Dato for bygningsgennemgang: 22-12-2009

Energikonsulent nr.: 100199

Se evt. www.femsek.dk for opdateret kontaktinformation om energikonsulenten.