



Energimærkning for følgende ejendom:

Adresse: Dyssebakken 002
 Postnr./by: 3390 Hundested
 BBR-nr.: 260-016909
 Energimærkning nr.: 100114622
 Gyldigt 5 år fra: 20-03-2009
 Energikonsulent: Ole Wedel



Firma: EWT Ingeniørservice aps

Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Mærkningen er lovpligtig og skal udføres af et certificeret firma eller en beskikket energikonsulent.

Beregnet varmeforbrug

• Udgift inkl. moms og afgifter: 19200 kr./år

• Forbrug: 9580 kWh elvarme

Energimærket angiver varmeforbrug under standard betingelser for vejr, familiestørrelse, krav til rumtemperatur, forbrugsvaner m.m.

Mærket fortæller altså om bygningens kvalitet - ikke om måden den bruges på eller om vinteren var kold eller mild

Derfor kan det beregnede årsforbrug afvige fra det faktiske forbrug, som fremgår af el- og varme-regninger.

Læs mere i pjecen "Sådan beregnes varmeforbruget i boligens energimærke" på www.energitjenesten.dk.

Energimærke

Lavt forbrug



Højt forbrug

Kan det blive bedre?

Bygningen kan forbedres, så der bruges mindre energi. Det vil gøre det billigere at bo i huset og kan gøre det mere attraktivt ved salg.

Energikonsulenten foreslår forbedringerne nedenfor. Der kan være flere forslag på side 2.

Se mere om forslagene i afsnittet "Energikonsulentens bygningsgennemgang"

Forslag til forbedring	Årlig besparelse i energienheder	Årlig besparelse i kr.	Skønnet investering	Tilbagebetalingstid
1 Efterisolering i tagrum	831 kWh Elvarme	1670 kr.	13216 kr.	7.9 år
2 Udskiftning af termoruder til energiruder	489 kWh Elvarme	990 kr.	9909 kr.	10 år
3 Montering af luft/luft-varmepumpe	2561 kWh Elvarme , -40 kWh el	5040 kr.	25000 kr.	5 år

Bemærk:

Forslagene bygger på det beregnede energiforbrug.

Forbruget er beregnet med standard-betingelser for vejr, familiestørrelse, krav til rumtemperatur, forbrugsvaner m.m.

Hvis man fx har en stor familie eller holder en særlig høj temperatur i huset, bruger man som regel mere energi end konsulenten har beregnet.

Jo højere det nuværende forbrug er, desto mere kan man spare med forslagene ovenfor.



Energimærkning nr.: 100114622

Gyldigt 5 år fra: 20-03-2009

Energikonsulent: Ole Wedel

Firma: EWT Ingeniørservice aps

Der kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi - fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme.

Eksempel på beregning af tilbagebetalingstid:

Investering = 100.000 kr. Besparelse = 20.000 kr. per år. Tilbagebetalingstid = $100/20 = 5$ år.

Hvis flere forslag gennemføres, bliver den samlede besparelse ikke nødvendigvis summen af besparelserne ved de enkelte forslag. Det er fx ikke tilfældet hvis man både får en mere effektiv varmekilde og isolering.

Samlet besparelse - her og nu

Så meget udgør den samlede besparelse, hvis man gennemfører alle forslag nævnt ovenfor:

- Samlet besparelse på varme: 6900 kr./år
- Samlet besparelse på el: 0 kr./år
- Besparelser i alt: 6800 kr./år
- Investeringsbehov: 48100 kr.

Det er som regel en god forretning at gennemføre energiforbedringer. Og jo dyrere energi bliver, desto mere tjener man på forbedringerne.

Lavt energiforbrug kan også gøre en ejendom mere værd og lettere at sælge.

Foruden de økonomiske fordele giver energiforbedring ofte et lunere og mindre fugtigt hus med bedre indeklima.

Sidst men ikke mindst: Ved at energiforbedre begrænser man CO₂-udledningen og de klimaforandringer, som truer vores fælles fremtid og som allerede rammer de mest udsatte befolkninger.

Alle beløb er inklusive moms.

Hvis alle forslag gennemføres vil det forbedre husets energimærkning til karakteren: **D**

Til sammenligning:

For nyt byggeri er Bygningsreglementets minimumskrav i øjeblikket karakteren B.

Hvis en bygning opnår karakteren A1 eller A2 betegnes den ifølge Bygningsreglementet som et lavenergihus.

Energikonsulentens konklusion og kommentarer

Enfamilieshus i et plan, opført med let facadekonstruktion med træbeklædning og tagkonstruktion med lav taghældning. Huset er oprindeligt opført i 1961 som sommerhus med senere om- og tilbygninger, senest i 1992. Huset har ændret status til enfamilieshus.

Bortset fra tagrum, er alle øvrige konstruktioner lukkede, og energimærkningen er baseret på oplysninger på tegninger, sælgers oplysninger eller er angivet ved skøn.

Bygningen anvendes til bolig.



Energimærkning nr.: 100114622

Gyldigt 5 år fra: 20-03-2009

Energikonsulent: Ole Wedel

Firma: EWT Ingeniørservice aps

Energimærkningen er beregnet på baggrund af oplysninger i plan-, snit og facadetegninger samt detailtegninger, alle hørende til byggetilladelse af 27-01-1989. Endvidere på baggrund af sælgers oplysninger og gennemgang af ejendommen. I det omfang tegningerne ikke er fyldestgørende med hensyn til oplysninger om bygningsdele og isolering er disse skønsmæssigt angivet. Skønnet er baseret på BR-krav og tradition på tidspunktet for bygningens opførelse eller eventuelle ændringer.

Boligarealet regnes for opvarmet. Tilstødende udhus/værksted samt udestuen er i nærværende energimærkning regnet som uopvarmet.

Energikonsulentens bygningsgennemgang

Bygningsdele

• Tag og loft

Status: Gitterspærkonstruktion med tagbelægning af stålplader lagt på eksisterende eternitbølgeplader, taghældning ca. 25 grader og med 200 mm isolering på loft (spærfod), jf. tegning.

Forslag 1: Det anbefales at foretage ekstraisolering i tagrum, således at den eksisterende isolering suppleres med yderligere 100 mm. til i alt 300 mm. mineraluld. I forbindelse med ekstraisoleringen skal der foretages en forhøjelse af gangbroen og man skal være opmærksom på, at der, efter isoleringsarbejdet, er en effektiv ventilering af tagrummet.

• Ydervægge

Status: Eksisterende vægkonstruktion med 100 mm. isolering suppleret med 50 x 50 mm. lægter, 50 mm. isolering, afstandsliste og 25 mm. træbeklædning jf. tegning.

• Vinduer, døre, ovenlys mv.

Status: Et fags trævinduer med almindelig termorude. To stuevinduer er med energiruder. Terrassedør med almindelig termorude ud til uopvarmet udestue. Dør til uopvarmet udhus/værksted.

Forslag 2: Det anbefales at udskifte almindelige termoruder til energiruder. Eller, hvis der på et tidspunkt foretages ombygning der omfatter vinduer eller hvis der skal udskiftes og renoveres vinduer, bør nye vinduer være monterede med energiruder. Hvis der skal udskiftes punkterede termoruder bør der ligeledes monteres nye energiruder.

• Gulve og terrændæk

Status: Trægulv på strøer med 75 mm. isolering på terrændæk udstøbt på 75 mm. støbebatts jf. oplysning på tegning.

Bygningsdelen overholder umiddelbart ikke de nugældende krav til isolering jf. BR08, men der er ikke angivet forbedringsforslag, da dette ikke det anses for realiserbart.

• Kælder

Status: Der er ikke kælder.



Energimærkning nr.: 100114622

Gyldigt 5 år fra: 20-03-2009

Energikonsulent: Ole Wedel

Firma: EWT Ingeniørservice aps

Ventilation

- Ventilation

Status: Bygningen er naturligt ventileret, skønsmæssigt med 0,3 l/sec/m² svarende til et luftskifte på ½ gang i timen, suppleret med mekanisk udsugning via em-hætte i køkken.

Varme

- Varmeanlæg

Status: Huset er el-opvarmet.

Der er supplerende varme fra brændeovn i stuen. Energimærkningen er beregnet ved opvarmning alene med el.

- Varmt vand

Status: 110 l. el-opvarmet Metro varmtvandsbeholder fra 1999.

- Fordelingssystem

Status: El-radiatorer i de enkelte rum.

- Automatik

Status: El-radiatorer er termostatstyrede.

El

- Hårde hvidevarer

Status: Nyere vaskemaskine og tørretumbler, mindre end 5 år samt ældre opvaskemaskine, køleskab, el-ovn og el-kogeplader ældre end 10 år.

Ældre hårde hvidevarer kan oftes med fordel udskiftes til nye, der er mere økonomiske. Hårde hvidevarer er energimærkede, således at det ved køb er muligt at vælge de mest energibesparende.

Vand

- Vand

Status: Toilet med lavt vandforbrug med højt og lavt skyl.

Vedvarende energi

- Solvarme

Status: Der er ikke etableret anlæg til udnyttelse af vedvarende energi f.eks. solvarmeanlæg eller varmepumpeanlæg.

- Varmepumpe

Forslag 3: Det anbefales, eventuelt at etablere en luft/luft varmepumpe i stue/køkken til supplerende af



Energimærkning nr.: 100114622
Gyldigt 5 år fra: 20-03-2009
Energikonsulent: Ole Wedel

Firma: EWT Ingeniørservice aps

el-varme fra el-panelradiatorer. Luft/luft varmepumpen optager varme fra den omgivende luft og har dermed en bedre udnyttelse af effekten. Der er i energimærkningen regnet med at ca. 40% af varmebehovet kan dækkes af varmepumpen. Forslaget er skitse-mæssigt beregnet, og der skal udarbejdes et detaljeret projekt og indhentes tilbud fra en Vvs-installatør for en nærmere vurdering af rentabiliteten. Der henvises til yderligere oplysninger på www.varmepumpeinfo.dk.

Bygningsbeskrivelse

- Opførelsesår: 1961
- År for væsentlig renovering: 1992
- Varme: Elvarme (kWh)
- Supplerende opvarmning: Brænde (Krm.)
- Boligareal i følge BBR: 95 m²
- Erhvervsareal ifølge BBR: 0 m²
- Opvarmet areal: 95 m²
- Anvendelse ifølge BBR: 120 | Enfamiliehus
- Kommentar til BBR-oplysninger:

Energipriser

- Anvendt energipris inkl. afgifter:

Varme:	2 kr./kWh
Fast afgift på varme:	0 kr./år
El:	2 kr./kWh
Vand:	35 kr./m ³



Energimærkning nr.: 100114622

Gyldigt 5 år fra: 20-03-2009

Energikonsulent: Ole Wedel

Firma: EWT Ingeniørservice aps

Hvad er energimærkning?

Formålet med energimærkningen er at fremme energibesparelser og synliggøre mulighederne for at spare energi til gavn for privatøkonomien, miljøet og samfundet.

Ved salg eller udlejning skal sælger eller udlejer fremlægge en energimærkning, der ikke må være over 5 år gammel. Reglerne gælder også ved salg af andelsboliger.

Energimærkning foretages af et certificeret firma eller en beskikket konsulent. Ordningen administreres af Fællessekretariatet for Eftersyns- og Mærkningsordningerne (FEM-sekretariatet, www.femsek.dk) på vegne af Energistyrelsen.



Yderligere oplysninger

Forbehold for priser

Energimærkets besparelsesforslag er baseret på energikonsulentens erfaring og vurdering. Før energispareforslagene iværksættes, bør der altid indhentes tilbud fra flere leverandører og foretages en faglig vurdering af løsningerne og produktvalg. Desuden bør det undersøges, om der kræves en myndighedsgodkendelse.

Klagemulighed

Såfremt ejer eller køber formoder, at der er fejl/mangler i energimærkningen, skal man i første omgang rette henvendelse til den konsulent, som har udarbejdet energimærkningen. Hvis dette ikke fører til en afklaring, kan man sende en skriftlig klage til Energistyrelsen. Klager vedrørende energimærkninger kan indbringes af ejere af ejendomme, ejerlejligheder og andelslejligheder herunder ejerforeninger og andelsforeninger samt købere af ejendomme, ejerlejligheder og andelslejligheder.

Læs mere

www.spareenergi.dk

Energikonsulent

Energikonsulent: Ole Wedel

Adresse: Sydhavnsvej 1A 3390 Hundested

E-mail: ewtcon@danbbs.dk

Firma: EWT Ingeniørservice aps

Telefon: 47 98 07 03

Dato for
bygningsgennemgang: 11-03-2009

Energikonsulent nr.: 101365

Se evt. www.femsek.dk for opdateret kontaktinformation om energikonsulenten.