





Energimærkning nr.: 100169821  
Gyldigt 10 år fra: 19-07-2010  
Energikonsulent: Mogens Bønneland      Firma: Mogens Bønneland

cellotexplader.

I soveværelse (stueplan) er ydervægge isoleret med min. 50 mm + pladebeklædning.  
Vægge imod uopvarmet rum i soveværelse er isoleret med min. 50 mm

Gavle på 1 sal er forudsat isoleret med min. 50 mm.

- Vinduer, døre, ovenlys mv.

Status: Vinduer/terassedøre i hovedhus er elementer i træ og med alm. termoruder.  
Vindues/dørelementer i havestue er elementer i træ og forsynet med energitermoruder

- Gulve og terrændæk

Status: Gulve i soveværelse; gang, køkken og bad er tæppe/klinke på beton og isoleret med ca. 100 mm.  
Gulve i stue er tæppe på træ og formodentlig uisoleret.  
Gulve i havestue er klinke på beton og isoleret med ca. 160 mm sundolite eller lign.

## Ventilation

- Ventilation

Status: Huset har naturlig ventilation med alm. tætte vinduer/døre.

## Varme

- Varmeanlæg

Status: Huset har centralvarme - opvarmet med ældre oliefyret kedelunit, som er placeret i uopvarmet sidebygning.  
Der er supplerende brændeovne i havestue og hovedhus.  
Der er installeret mindre supplerende luft/luft varmepumpe i stue.

- Varmt vand

Status: Det varme vand opvarmes via oliefyret kedelunit.

- Fordelingssystem

Status: Fordelingssystemet er med radiatorer og gulvvarme i havestue og bad.  
Rørføringen er 2- strenget.

- Armaturer

Status: Armaturer er nyere med middelt vandforbrug.

- Automatik

Status: Radiatorer er forsynet med termostatventiler.

## Vand



Energimærkning nr.: 100169821

Gyldigt 10 år fra: 19-07-2010

Energikonsulent: Mogens Bønneland

Firma: Mogens Bønneland

- Vand

Status: Toilet er nyere 2-skyls med lavt vandforbrug.

## Vedvarende energi

- Solvarme

Status: Der er ingen solvarmeanlæg.  
Da huset kun bruges i begrænset omfang som sommerhus vurderes det ikke rentabelt at investere i solvarmeanlæg.

- Varmepumpe

Status: Der er installeret mindre luft/luft varmepumpe som supplement til opvarmningen med centralvarmeanlæg/brændeovne.

- Solceller

Status: Der er ingen solcelleanlæg.  
Det vurderes ikke rentabelt at investere i solcelleanlæg med det nuværende prisniveau for anskaffelse og afregning.

## Bygningsbeskrivelse

- Opførelsesår: 1887
- År for væsentlig renovering: 1985
- Varme:
- Supplerende opvarmning: Ingen
- Boligareal i følge BBR: 175 m<sup>2</sup>
- Erhvervsareal ifølge BBR: 0 m<sup>2</sup>
- Opvarmet areal: 175 m<sup>2</sup>
- Anvendelse ifølge BBR: 510 | Sommerhus
- Kommentar til BBR-oplysninger:

Havestue og inddraget areal i tidligere staldbygning er ikke registreret på BBR.  
Arealer er ca. areal idet havestue og inddraget areal ikke er detailopmålt.



Energimærkning nr.: 100169821  
Gyldigt 10 år fra: 19-07-2010  
Energikonsulent: Mogens Bønneland      Firma: Mogens Bønneland

## Hvad er energimærkning?

Formålet med energimærkning er at fremme energibesparelser og synliggøre muligheder for at spare energi, til gavn for privatøkonomien, miljøet og samfundet.

Ved salg eller udlejning af et sommerhus skal sælger eller udlejer fremlægge en energimærkning. Reglen gælder dog ikke udlejning i en periode på 4 uger eller kortere.

Energimærkning af et sommerhus er gyldig i 10 år, hvis etagearealet er 120 m<sup>2</sup> eller mindre. For større sommerhuse er mærkningen kun gyldig i 5 år.

Energimærkning foretages af et certificeret firma eller en beskikket konsulent.

Ordningen administreres af Fællessekretariatet for Eftersyns- og Mærkningsordningerne (FEM-sekretariatet, [www.femsek.dk](http://www.femsek.dk)) på vegne af Energistyrelsen.



## Yderligere oplysninger

### Klagemulighed

Såfremt ejer eller køber formoder, at der er fejl/mangler i energimærkningen, skal man i første omgang rette henvendelse til den konsulent, som har udarbejdet energimærkningen. Hvis dette ikke fører til en afklaring, kan man sende en skriftlig klage til Energistyrelsen. Klager vedrørende energimærkninger kan indbringes af ejere af ejendomme, ejerlejligheder og andelslejligheder herunder ejerforeninger og andelsforeninger samt købere af ejendomme, ejerlejligheder og andelslejligheder.

Læs mere  
[www.spareenergi.dk](http://www.spareenergi.dk)

## Energikonsulent

|                  |  |                              |                  |
|------------------|--|------------------------------|------------------|
| Energikonsulent: | Mogens Bønneland   | Firma:                       | Mogens Bønneland |
| Adresse:         | Valmuemarken 26 5600 Faaborg   | Telefon:                     | 62 61 84 98      |
| E-mail:          | <a href="mailto:m.bonneland@mail.tele.dk">m.bonneland@mail.tele.dk</a> | Dato for bygningsgennemgang: | 19-07-2010       |

Energikonsulent nr.: 100318

Se evt. [www.mærkdinbygning.dk](http://www.mærkdinbygning.dk) for opdateret kontaktinformation om energikonsulenten.