



## Energimærkning for følgende ejendom:

Adresse: Engblommen 6  
 Postnr./by: 9981 Jerup  
 BBR-nr.: 813-146991  
 Energimærkning nr.: 100189599  
 Gyldigt 10 år fra: 22-10-2010  
 Energikonsulent: Poul E. Bundgaard  
 Programversion: EK-Pro Firma: Botjek Aalborg



Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug.  
 Mærkningen er lovpligtig og skal udføres af et certificeret firma eller en beskikket energikonsulent.

## Resultat

På grundlag af besigtigelsen vurderer energikonsulenten, at bygningen ikke er i overensstemmelse med bygningsreglementets krav til nye sommerhuse.

Ifølge retningslinjerne for energimærkning af sommerhuse tildeles bygningen derfor energimærke G.

Lavt forbrug



Højt forbrug

## Energikonsulentens kommentarer

Sommerhuset er antagelig isoleret som normalt i 1976 og tildeles energimærke G.

Der forelå ingen tegninger ved besigtigelsen.  
 Isolering i skjulte konstruktioner er oplyst af ejer og skønnet ud fra hvad der var normalt på udførelsestidspunktet. Ejer ønskede ikke foretaget destruktive undersøgelser/boreprøver.  
 Det har ikke været muligt at besigtige isolering i gulv, vægge og del af loftskonstruktion.

## Energikonsulentens bygningsgennemgang

### Bygningsdele

- Tag og loft

Status: Taget er udført som bølgeeternit og loftet er isoleret med 100-150 mm mineraluld.

- Ydervægge

Status: Ydervægge er udført i træ og antagelig isoleret med 75 mm mineraluld.

- Vinduer, døre, ovenlys mv.

Status: Vinduer er udført i træ med opl. rammer og termoglas.



Energimærkning nr.: 100189599  
Gyldigt 10 år fra: 22-10-2010  
Energikonsulent: Poul E. Bundgaard      Firma: Botjek Aalborg

- Gulve og terrændæk

Status: Gulvet er udført i træ på bjælker over krybekælder og er antagelig isoleret med 50 mm mineraluld.

## Ventilation

- Ventilation

Status: Der er naturlig ventilation.

## Varme

- Varmeanlæg

Status: sommerhuset opvarmes med el-radiatorer og supplerende brændeovn.

- Varmt vand

Status: Varmt vand produceres med ca. 50 L varmtvandsbeholder.

- Armaturer

Status: Der er 1-grebs armaturer i køkken og badeværelse.

- Automatik

Status: Radiatorerne reguleres med termostatkontakter.

## Vand

- Vand

Status: Toilet er med højt skyl.

## Bygningsbeskrivelse

|                                |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| • Opførelsesår:                | 1976              |
| • År for væsentlig renovering: | 1989              |
| • Varme:                       |                   |
| • Supplerende opvarmning:      | Ingen             |
| • Boligareal i følge BBR:      | 62 m <sup>2</sup> |
| • Erhvervsareal ifølge BBR:    | 0 m <sup>2</sup>  |



Energimærkning nr.: 100189599  
Gyldigt 10 år fra: 22-10-2010  
Energikonsulent: Poul E. Bundgaard

Firma: Botjek Aalborg



- Opvarmet areal: 62 m<sup>2</sup>
- Anvendelse ifølge BBR: 510 | Sommerhus
- Kommentar til BBR-oplysninger:

BBR-oplysninger stemmer overens med de faktiske forhold



Energimærkning nr.: 100189599  
Gyldigt 10 år fra: 22-10-2010  
Energikonsulent: Poul E. Bundgaard Firma: Botjek Aalborg

## Hvad er energimærkning?

Formålet med energimærkning er at fremme energibesparelser og synliggøre muligheder for at spare energi, til gavn for privatøkonomien, miljøet og samfundet.

Ved salg eller udlejning af et sommerhus skal sælger eller udlejer fremlægge en energimærkning. Reglen gælder dog ikke udlejning i en periode på 4 uger eller kortere.

Energimærkning af et sommerhus er gyldig i 10 år, hvis etagearealet er 120 m<sup>2</sup> eller mindre. For større sommerhuse er mærkningen kun gyldig i 5 år.

Energimærkning foretages af et certificeret firma eller en beskikket konsulent.

Ordningen administreres af Fællessekretariatet for Eftersyns- og Mærkningsordningerne (FEM-sekretariatet, [www.femsek.dk](http://www.femsek.dk)) på vegne af Energistyrelsen.



## Yderligere oplysninger

### Klagemulighed

Såfremt ejer eller køber formoder, at der er fejl/mangler i energimærkningen, skal man i første omgang rette henvendelse til den konsulent, som har udarbejdet energimærkningen. Hvis dette ikke fører til en afklaring, kan man sende en skriftlig klage til Energistyrelsen. Klager vedrørende energimærkninger kan indbringes af ejere af ejendomme, ejerlejligheder og andelslejligheder herunder ejerforeninger og andelsforeninger samt købere af ejendomme, ejerlejligheder og andelslejligheder.

Læs mere  
[www.spareenergi.dk](http://www.spareenergi.dk)

## Energikonsulent

|                  |                                 |                                 |                |
|------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------|
| Energikonsulent: | Poul E. Bundgaard               | Firma:                          | Botjek Aalborg |
| Adresse:         | Skrågade 39<br>9400 Nørresundby | Telefon:                        | 98 17 46 47    |
| E-mail:          | 9000@botjek.dk                  | Dato for<br>bygningsgennemgang: | 18-10-2010     |

Energikonsulent nr.: 250899

Se evt. [www.mærkdinbygning.dk](http://www.mærkdinbygning.dk) for opdateret kontaktinformation om energikonsulenten.