



Energimærkning nr.: 100193807
Gyldigt 10 år fra: 15-11-2010
Energikonsulent: Carl Johan Sørensen Firma: Carl Johan Sørensen, Teknisk Rådgivning

Status: Taget er et sadeltag med tagpapbelægning på underlag af træfiberplader. Spærene er gitterspær. Loftet er isoleret med 50-75 mm mineraluld, dog er der i de yderste spærfag mod øst isoleret med 100 mm mineraluld.

- Ydervægge

Status: Ydervægge er ca. 14 cm tykke trævægge, der udvendigt er beklædt med profilbrædder og indvendigt beklædt med plader. Udfra husets alder og vægtykkelsen skønnes konstruktionen at være isoleret med ca. 75 mm mineraluld.

- Vinduer, døre, ovenlys mv.

Status: Alle vinduer og døre er træpartier med termoruder.

- Gulve og terrændæk

Status: Gulvkonstruktion under tæppe og vinylbelægning skønnes at være en pladekonstruktion på bjælker, der har mellemunderstøtninger i krybekælderen. Konstruktionen skønnes udfra alderen at være isoleret med 50 - 75 mm mineraluld - på niveau med de øvrige konstruktioner. I tilbygningen mod syd består gulvet af en terrassebelægning af terrassebrædder monteret med afstand imellem. Om der er udlagt isolering under denne konstruktion kan ikke umiddelbart afgøres.

- Kælder

Status: Der er krybekælder under hele huset.

Ventilation

- Ventilation

Status: Der er naturlig ventilation. Dog er der en luft til luft varmepumpe opsat på væg i stuen, der når den er sat i drift medvirker til at sikre et godt luftskifte i huset.

Varme

- Køling

Status: Luft til luft varmepumpen, der er installeret i stuen kan yde køling, men man bør dog udfra et miljømæssigt og energiøkonomisk synspunkt gøre mindst muligt brug af dette. Som oftest vil almindelig åbning af døre og vinduer kunne tilvejebringe en passende temperatur.

- Varmeanlæg

Status: Der er elvarme i form af elradiatorer i alle rum. Endvidere er der opstillet en brændeovn i husets centrale opholdsrum. Endelig er der i samme rum blevet ophængt en luft til luft varmepumpe af fab. Thermex type SDRI 13 II med en varmeeffekt på op til 4000 W.

- Varmt vand

Status: Varmt vand produceres i en 30 liters elvandvarmer af fab. Metro placeret på væg i badeværelse.



Energimærkning nr.: 100193807
Gyldigt 10 år fra: 15-11-2010
Energikonsulent: Carl Johan Sørensen Firma: Carl Johan Sørensen, Teknisk Rådgivning

- Automatik

Status: Elradiatorer og luft til luft varmepumpe er termostatsstyrede.

Vand

- Vand

Status: Toilet er med enkel standard skyllefunktion.

Bygningsbeskrivelse

- Opførelsesår: 1968
- År for væsentlig renovering:
- Varme: Elvarme (kWh)
- Supplerende opvarmning: Brænde (Klv.)
- Boligareal i følge BBR: 61 m²
- Erhvervsareal ifølge BBR: 0 m²
- Opvarmet areal: 61 m²
- Anvendelse ifølge BBR: 510 | Sommerhus
- Kommentar til BBR-oplysninger:



Energimærkning nr.: 100193807
Gyldigt 10 år fra: 15-11-2010
Energikonsulent: Carl Johan Sørensen Firma: Carl Johan Sørensen, Teknisk Rådgivning

Hvad er energimærkning?

Formålet med energimærkning er at fremme energibesparelser og synliggøre muligheder for at spare energi, til gavn for privatøkonomien, miljøet og samfundet.

Ved salg eller udlejning af et sommerhus skal sælger eller udlejer fremlægge en energimærkning. Reglen gælder dog ikke udlejning i en periode på 4 uger eller kortere.

Energimærkning af et sommerhus er gyldig i 10 år, hvis etagearealet er 120 m² eller mindre. For større sommerhuse er mærkningen kun gyldig i 5 år.

Energimærkning foretages af et certificeret firma eller en beskikket konsulent.

Ordningen administreres af Fællessekretariatet for Eftersyns- og Mærkningsordningerne (FEM-sekretariatet, www.femsek.dk) på vegne af Energistyrelsen.



Yderligere oplysninger

Klagemulighed

Såfremt ejer eller køber formoder, at der er fejl/mangler i energimærkningen, skal man i første omgang rette henvendelse til den konsulent, som har udarbejdet energimærkningen. Hvis dette ikke fører til en afklaring, kan man sende en skriftlig klage til Energistyrelsen. Klager vedrørende energimærkninger kan indbringes af ejere af ejendomme, ejerlejligheder og andelslejligheder herunder ejerforeninger og andelsforeninger samt købere af ejendomme, ejerlejligheder og andelslejligheder.

Læs mere
www.spareenergi.dk

Energikonsulent

Energikonsulent:	Carl Johan Sørensen	Firma:	Carl Johan Sørensen, Teknisk Rådgivning
Adresse:	Christiansgade 7 9700 Brønderslev	Telefon:	98800006
E-mail:	carljohan0905@hotmail.com	Dato for bygningsgennemgang:	10-11-2010

Energikonsulent nr.: 101612

Se evt. www.mærkdinbygning.dk for opdateret kontaktinformation om energikonsulenten.