



Energimærkning for følgende ejendom:

Adresse: Lundhuse 10
Postnr./by: 7400 Herning
BBR-nr.: 657-000000-000
Energimærkning nr.: 100153014
Gyldigt 5 år fra: 22-03-2010
Energikonsulent: Orla Nautrup
Programversion: Energy08, Be06 version 2

Firma: Dansk Bygningsundersøgelse



Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug.

Mærkningen er lovpligtig og skal udføres af et certificeret firma eller en beskikket energikonsulent.

Resultat

På grundlag af besigtigelsen vurderer energikonsulenten, at konstruktioner og installationer, som har betydning for bygningens energieffektivitet, er udført i overensstemmelse med byggetilladelsen og opfylder Bygningsreglementets krav til energieffektivitet.

Det beregnede energiforbrug er 82,1 kWh/m² år, hvilket er bedre end 82,2 kWh/m² år, som er Bygningsreglementets maksimumværdi (inklusive eventuelle tillæg for denne bygning).

Beregnet årligt varmekonsum:

1.248,5 Liter fyringsgasolie

Lavt forbrug



Højt forbrug

Energikonsulentens kommentarer

Energikonsulentens bygningsgennemgang

Bygningsdele

• Loft og tag

Status: Hanebåndsspær med gipslofter til kip.
Betontagsten
300 mm mineraluldsisolering

• Ydervægge

Status: Stolpeskelet med teglstensskalmur.
Gipsplader indvendigt.
190 mm mineraluldsisolering

• Vinduer, døre og ovenlys

Status: Velfac træ/alu vinduer og døre med lavenergiruder.

• Gulve og terrændæk

Status: Støbt terrændæk på 300 mm polystyrenisolering + 100 mm lecanødder.

• Kælder

Status: Støbte randfundamenter afsluttet med 2 rækker termoblokke



Energimærkning nr.: 100153014
Gyldigt 5 år fra: 22-03-2010
Energikonsulent: Orla Nautrup
Programversion: Energy08, Be06 version 2

Firma: Dansk Bygningsundersøgelse



Ventilation

- **Ventilation**

Status: Genvex Energy2 ventilationsanlæg m/ varmegenindvinding

Varme

- **Varmeanlæg**

Status: Væghængt oliekedel placeret i garage

- **Varmt vand**

Status: 180 l Metro væghængt varmtvandsbeholder

- **Fordelingssystem**

Status: 2-strengs gulvvarme i stueetage og radiatoranlæg på 1. sal

- **Automatik**

Status: Der er rumtermostater i alle rum med gulvvarme og termostater på alle radiatorer.

Vand

- **Toiletter**

Status: Toiletter m/ højt og lavt skyl



Energimærkning nr.: 100153014
Gyldigt 5 år fra: 22-03-2010
Energikonsulent: Orla Nautrup
Programversion: Energy08, Be06 version 2



Firma: Dansk Bygningsundersøgelse

Bygningsbeskrivelse

- **Opførelsesår:** 2010
- **År for væsentlig renovering:** 0
- **Varme:** Kedel, Fyringsgasolie
- **Supplerende opvarmning:** Ingen
- **Boligareal ifølge BBR:** 180 m²
- **Erhvervsareal ifølge BBR:** 0 m²
- **Opvarmet areal:** 180 m²
- **Anvendelse ifølge BBR:** Parcelhus
- **Kommentar til BBR-oplysninger:**



Energimærkning nr.: 100153014
Gyldigt 5 år fra: 22-03-2010
Energikonsulent: Orla Nautrup
Programversion: Energy08, Be06 version 2

Firma: Dansk Bygningsundersøgelse



Hvad er energimærkning?

Formålet med energimærkning af nybyggeri er at oplyse om bygningens energimæssige standard, og særligt om den opfylder de krav til energieffektivitet, som fremgår af byggetilladelsen og af Bygningsreglementet.

Ved salg eller udlejning skal sælger eller udlejer fremlægge en energimærkning, der ikke må være over 5 år gammel. Reglen gælder dog ikke udlejning i en periode på 4 uger eller kortere. Bygninger på 1.000 m² eller større skal altid have et gyldigt energimærke.

Energimærkning foretages af et certificeret firma eller en beskikket konsulent.

Ordnningen administreres af Fællessekretariatet for Eftersyns- og Mærkningsordningerne (FEMsekretariatet, www.femsek.dk) på vegne af Energistyrelsen.



Yderligere oplysninger

Klagemulighed

Såfremt ejer eller køber formoder, at der er fejl/mangler i energimærkningen, skal man i første omgang rette henvendelse til den konsulent, som har udarbejdet energimærkningen. Hvis dette ikke fører til en afklaring, kan man sende en skriftlig klage til Energistyrelsen. Klager vedrørende energimærkninger kan indbringes af ejere af ejendomme, ejerlejligheder og andelslejligheder herunder ejerforeninger og andelsforeninger samt købere af ejendomme, ejerlejligheder og andelslejligheder.

Læs mere

www.spareenergi.dk

Energikonsulent

Energikonsulent:	Orla Nautrup	Firma:	Dansk Bygningsundersøgelse
Adresse:	Jebjerggårdvej 25 7870 Roslev	Telefon:	97574165
E-mail:	on@orla-nautrup.dk	Dato for bygnings-gennemgang:	17-03-2010

Energikonsulent nr.: 100124

Se evt. www.femsek.dk for opdateret kontaktinformation om energikonsulenten.