



Energimærkning for følgende ejendom:

Adresse: Alsvej 9
Postnr./by: 6000 Kolding
BBR-nr.: 621-010220
Energimærkning nr.: 100080037
Gyldigt 5 år fra: 15-05-2008
Energikonsulent: Poul Lodal Jensen

Firma: Energi- & Ingeniørgruppen A/S



Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser. Energimærkningen udføres af beskikkede energikonsulenter for enfamiliehuse og er lovpligtig.

Beregnet varmekonsum

- Udgift inkl. moms og afgifter: 10900 kr./år
- Forbrug: 18.2 MWh fjernvarme 1 kløvet rummeter brænde

Det varierer, hvor meget varme den enkelte hus-ejer bruger. Det afhænger bl.a. af vejret, hus-standsstørrelse, forbrugsvaner og ønsket tempe-ratur i boligen. Derfor har energikonsulenten beregnet, hvor stort normalforbruget er i denne bolig. Beregningerne baserer sig på en række faste forudsætninger, se afsnittet på næstsidside side.

Energimærke

Lavt forbrug



Højt forbrug

A er det bedst opnåelige energimærke, herefter B osv. og G er det dårligste.

Besparelsesforslag

Her er energikonsulentens forslag til at reducere energiforbruget i bygningen. Forslagene er opdelt i to dele. Først vises besparelsesforslag med god rentabilitet. Her er energibesparelsen så stor, at den betaler investeringen tilbage inden for en periode, som er kortere end to tredjedele af energibesparelsens levetid. De øvrige energibesparelsesforslag har dårligere rentabilitet. Se evt. flere forslag på næste side. Forslagene uddybes i afsnittet om bygningsgennemgangen.

Besparelsesforslag med god rentabilitet	Årlig besparelse i energienheder	Årlig besparelse i kr. inkl. moms	Skønnet investering inkl. moms	Tilbagebetalingstid
1 Uisolerede kælderydervægge foreslåes efterisoleret.	0.2 MWh Fjernvarme , 0 kløvet rummeter Brænde	80 kr.	7308 kr.	91.3 år
2 Uisolerede -og massive ydervægge foreslåes efterisoleret.	2.5 MWh Fjernvarme , 0.2 kløvet rummeter Brænde	1230 kr.	54810 kr.	44.6 år
3 Tagrum foreslåes efterisoleret med 150 mm mineraluld.	0.2 MWh Fjernvarme , 0 kløvet rummeter Brænde	100 kr.	13483 kr.	134.8 år
5 Uisolerede varmerør foreslåes efterisoleres med 30 mm rørskåle.	0.1 MWh Fjernvarme , -0.1 kløvet rummeter Brænde	10 kr.	660 kr.	66 år

Årlig besparelse i Skønnet



Energimærkning nr.: 100080037

Gyldigt 5 år fra: 15-05-2008

Energikonsulent: Poul Lodal Jensen

Firma: Energi- & Ingeniørgruppen A/S

Øvrige besparelsesforslag	besparelse i energienheder	kr. inkl. moms	investering inkl. moms	Tilbagebetalingstid
---------------------------	----------------------------	----------------	------------------------	---------------------

Forklaring:

Besparelsesforslagene er udarbejdet på basis af det beregnede energiforbrug i ejendommen ud fra en standardiseret anvendelse af bygningen. Der er således ikke taget hensyn til evt. individuelle afvigelser i anvendelse af bygningen. Investeringerne er baseret på et skøn over omkostningerne ved at gennemføre forslagene. Ikke alle besparelsesforslag giver udslag i en energibesparelse, men alle forslag giver økonomiske gevinster for ejeren f.eks. ved at dyr el erstattes med billigere fjernvarme.

De skønnede investeringsomkostninger inkluderer materialer, timeløn samt evt. omkostninger til projektering, byggeplads og andre følgeomkostninger. Tilbagebetalingstiden er det antal år, der skal bruges til at tjene investeringen hjem igen. Der er i tilbagebetalingstiden ikke taget højde for evt. låneomkostninger.

Ved samtidig gennemførelse af flere forslag i planen kan den samlede energibesparelse afvige fra summen af de besparelser, der opnås ved de enkelte forslag.

Besparelse og finansiering ved gennemførelse af forslag med god rentabilitet

• Samlet varmebesparelse:	1500	kr./år
• Samlet elbesparelse:	6	kr./år
• Investeringsbehov:	76300	kr. inkl moms
• Den samlede besparelse ved de rentable forslag:	1500	kr./år
• Ydelse ved kreditforeningslån:	4963	kr./år
• Resultat efter udgifter til lån er betalt:	-3463	kr./år

Konklusion:

Besparelsesforslag med god rentabilitet er med stor sandsynlighed en god forretning for bygningsejeren, uanset om pengene til investeringen skal lånes eller ej. Hvis alle besparelser med god rentabilitet gennemføres, vil mærket være: C

Det beregnede forbrug kan være anderledes end sælgers oplyste forbrug, årsagen kan bl.a. være, at beregningsprogrammet til energimærkning af brugte huse er designet til beregning af nybyggeri i forbindelse med varmetabsberegning, forudsætningerne er noget forskellige, samt der ved registrering af en eksisterende bolig, altid vil være konstruktioner og faktorer som beror på skøn/vurdering, ligesom der er væsentlig forskel på en teoretisk (tegnet og beskrevet udførelse, hvor materialevalg samt udførelse og håndtering er forudsat optimal) og hvad der fysisk forefindes i en opført og ofte ombygget/renoveret bygning. Herudover vil der ofte være forskelle i bruger adfærd (familiens størrelse, køn, alder m.v.)

Lånetype:

Ovenstående er et overslag baseret på et 30-årigt fastforrentet lån til 5 procent. Overslaget er ekskl. stiftelsesomkostninger til lån. Udgifterne afhænger i sidste ende af lånetypen og aktuelle rentesatser samt muligheder for at optage lånet i forbindelse med optagelsen af lån eller låneomlægning. Kontakt en økonomisk rådgiver, bank eller kreditforening for rådgivning, inden et lån optages.

Besparelsesforslag ved renovering

Hvis ejendommen af anden grund skal renoveres, er der ofte god økonomi i at tænke energibesparelser ind i renoveringen. Følgende foranstaltninger bør overvejes i forbindelse med renovering af ejendommen.



Energimærkning nr.: 100080037
 Gyldigt 5 år fra: 15-05-2008
 Energikonsulent: Poul Lodal Jensen

Firma: Energi- & Ingeniørgruppen A/S



Besparelsesforslag	Årlig besparelse i energienheder	Årlig besparelse i kr. inkl. moms	Skønnet investering inkl. moms	Tilbagebetalingstid
4 Alm. termoruder foreslåes udskiftet med energiruder.	1.1 MWh Fjernvarme , 0.1 kløvet rummeter Brænde	530 kr.	26233 kr.	49.5 år

Det er lovpligtigt at forbedre ejendommens energitilstand ved ombygning og væsentlige ændringer:

Bygningsreglementet stiller en række krav til bygningsejere i forbindelse med ombygning og andre ændringer af bygninger. Kravene betyder blandt andet, at klimaskærm og installationer skal forbedres i forbindelse med større renoveringer.

Kommentarer til energimærkningen

Bygningen er fra 1957

Bygningen anvendes til boligformål.

Det oplyste varmeforbrug svarer stort set til det beregnede forbrug - der kan opnåes besparelser på varmeforbruget ved at udføre de foreslåede energibesparende foranstaltninger.

Det opvarmede areal svarer til boligarealet + den øvrige del af kælder.

Energikonsulentens bygningsgennemgang

Bygningsdele

• Tag og loft

Status: Loftet er isoleret med gennemsnitlig 275 mm isolering.

Forslag 3: Tagrum foreslåes efterisoleret med 125 mm mineraluld.

• Ydervægge

Status: Ydervægge er 24 cm massiv mur opført i letbetonblokke/pudset.
 I værelser/soverum er ydervægge isoleret indvendig med mineraluld og indvendig pladebeklædning.

Forslag 2: Uisolerede ydervægge foreslåes efterisoleret med 100 mm mineraluld, dampspærre og indvendig pladebeklædning.

• Vinduer, døre, ovenlys mv.

Status: Vinduer er 1-fags uopsproset med delvis termoruder/energiruder.
 Vinduer er generelt tætte mellem karm og gående ramme.
 Fuge mellem vindue og mur er i delvis god stand.



Energimærkning nr.: 100080037
Gyldigt 5 år fra: 15-05-2008
Energikonsulent: Poul Lodal Jensen

Firma: Energi- & Ingeniørgruppen A/S



Forslag 4: Alm. termoruder foreslåes udskiftet til energiruder.

- Gulve og terrændæk

Status: Der er kælder i huset.
Kældergulv er isoleret i værelser/soverum, og er uisoleret i øvrige rum.

- Kælder

Status: Der er fuld kælder. Kælder er opvarmet.

Forslag 1: Uisolerede kælderydervægge foreslåes efterisoleret med 100 mm mineraluld, dampspærre og indvendig pladebeklædning.

Ventilation

- Ventilation

Status: Der er naturlig ventilation.
Huset er tæt på grund af tætte vinduer.

Varme

- Varmeanlæg

Status: Der er 2 varmekilder i bygningen.
Dels fjernvarme og dels brændeovn.
Der forefindes både vandbåret gulvvarme og el - gulvvarme i bygningen.

- Varmt vand

Status: Der er varmtvandsveksler.
Fordelingsrørene mellem kedel og varmtvandsveksler er uisoleret.
Der er ikke cirkulation på det varme vand.

- Fordelingssystem

Status: Varmerør til radiatorer løber i kælder. Anlægget er 2-strengt anlæg.
Rør i kælder er delvis isoleret med 20 mm isolering - og delvis uisoleret.
Cirkulationspumpe 1 stk Grundfos på 50 W med 3-trin regulering.
Cirkulationspumpe 1 stk Grundfos på 30 W trinløs.
Pumper er skønnet slukket uden for varmesæsonen.

Forslag 5: Uisolerede varmerør foreslåes efterisoleret med 30 mm rørskåle.

- Automatik

Status: Der er termostatventil på alle radiatorer - og gulvvarme.

El



Energimærkning nr.: 100080037
 Gyldigt 5 år fra: 15-05-2008
 Energikonsulent: Poul Lodal Jensen

Firma: Energi- & Ingeniørgruppen A/S



• Hårde hvidevarer

Status: Ved udskiftning af hvidevarer bør vælges hvidevarer med energimærke A, AA+ eller A++, hvor A++ er mærket for de apparater der bruger mindst el. Se WWW.hvidevarerpriser.dk

Vedvarende energi

• Solvarme

Status: Der er ingen solvarme på bygningen.

Bygningsbeskrivelse

- Opførelsesår: 1957
- År for væsentlig renovering:
- Varme: Fjernvarme (MWh)
- Supplerende opvarmning: Brænde (Klv.)
- Boligareal i følge BBR: 148 m²
- Erhvervsareal ifølge BBR: 0 m²
- Opvarmet areal: 194 m²
- Anvendelse ifølge BBR: 120 | Enfamiliehus
- Kommentar til BBR-oplysninger:

BBR-Oplysninger er ikke fyldestgørende med hensyn til øvrige bygninger på grunden.
 Det er ejers pligt at BBR-oplysninger er i overensstemmelse med de faktiske forhold.

Forudsætninger

- Anvendt energipris inkl. moms og afgifter:

Varme:	406.25 kr./MWh
Fast afgift på varme:	2500 kr./år
El:	1.56 kr./kWh
Vand:	35 kr./m ³



Energimærkning nr.: 100080037
Gyldigt 5 år fra: 15-05-2008
Energikonsulent: Poul Lodal Jensen

Firma: Energi- & Ingeniørgruppen A/S



Hvad er energimærkning?

Formålet med energimærkningen er at fremme energibesparelser og synliggøre mulighederne for at spare energi til gavn for privatøkonomien, miljøet og samfundet.

Ved salg eller udlejning af lejligheder skal sælger eller udlejer fremlægge en energimærkning, der ikke må være over 5 år gammel. Reglerne gælder også ved salg af andelsboliger. Ejendomme, som er større end 1000 m², skal energimærkes hvert 5. år.

Energimærkningen gennemføres af beskikkede energikonsulenter. Energistyrelsen står for uddannelse, beskikkelse og kvalitetssikring af energikonsulenterne og deres arbejde. Den daglige administration af ordningen varetages af Fællessekretariatet for Eftersyns- og Mærkningsordningerne, FEM-sekretariatet, på vegne af Energistyrelsen.



Yderligere oplysninger

Forbehold for priser

Energimærkets besparelsesforslag er baseret på energikonsulentens erfaring og vurdering. Før energispareforslagene iværksættes, bør der altid indhentes tilbud fra flere leverandører og foretages en faglig vurdering af løsningerne og produktvalg. Desuden bør det undersøges, om der kræves en myndighedsgodkendelse.

Hvordan læses mærkningen?

Ønskes yderligere oplysninger om, hvordan energimærkningen læses eller er udarbejdet, henvises til hjemmesiden www.spareenergi.dk

Klagemulighed

Såfremt ejer eller køber formoder, at der er fejl/mangler i energimærkningen, skal man i første omgang rette henvendelse til den konsulent, som har udarbejdet energimærkningen. Hvis dette ikke fører til en afklaring, kan man sende en skriftlig klage til Energistyrelsen. Klagen vedrørende energimærkningen kan indbringes af ejere af ejendomme, ejerlejligheder er andelslejligheder herunder ejerforeninger og andelsforeninger samt købere af ejendomme, ejerlejligheder og andelslejligheder.

Inspiration til energibesparelser

Inspiration til energibesparelser kan findes på www.spareenergi.dk

Energikonsulent og gyldighed

Energikonsulent: Poul Lodal Jensen
Adresse: Drejergangen 1C 2690 Karlslunde
E-mail: plj@eig.dk

Firma: Energi- & Ingeniørgruppen A/S
Telefon: 70 20 86 86
Dato for bygningsgennemgang: 14-05-2008

Energikonsulent nr.: 101613

Se evt. www.femsek.dk for opdateret kontaktinformation om energikonsulenten.